기술사 제 120 회
 제 1 교시 (시험시간: 100분)

 분
 자료
 종목
 표면처리기술사
 수험
 성

 야
 병호
 명

※ 다음 문제 중 10문제를 선택하여 설명하시오. (각10점)

1. 보기를 참조하여 pH 6의 완충용액 중 부식전위를 설명하시오.

(보기) Sn - Zn. Zn - Ni. Zn - Fe. Fe. Zn

- () --- 0.7V
- () --- 0.9V
- () --- 1.0V
- () --- 1.1V
- () --- 1.15V
- 2. 해수 분위기에서 철강 제품에 대한 방식 성능은 아연도금(Zinc Plating)보다 카드뮴 도금(Cadmium Plating)이 우수하다. 오늘날 환경 규제가 강화됨에 따라서 카드뮴도금 공정을 대체할 수 있는 표면처리 방법 5가지를 설명하시오.
- 3. 아크릴 소재에 알루미늄 진공증착 시 이루어지는 열 증착 3단계 과정을 설명하시오.
- 4. 35℃의 도금액 14000ℓ를 1시간에 25℃ 까지 냉각 시키려면 몇 냉동톤(R/T)의 냉각기를 설치해야 하는지 계산하시오.

(단, 비열은 1.0 이다.)

기술사 제 120 회 제 1 교시 (시험시간: 100분)

분	재료	조모	표면처리기술사	수험	성	
야	게표	87	표면처리기술사	번호	명	

- 5. 아연도금 강판 표면이 외부 충격으로 아연도금 층이 손상되었다. 그러나 손상된 주변에 존재하는 아연도금 층이 갈바니 전지를 형성하여 철강을 전기화학적으로 보호한다. 아연이 철강 표면을 보호하는 전기화학적인 원리를 설명하시오.
- 6. 타겟(Target)에 고전류를 인가한 다음 고밀도의 아크(Arc)를 발생시켜 코팅하고자 하는 물질의 증착 방법을 설명하시오.
- 7. 시안화은 도금 욕에서 NaCN보다 KCN을 주로 쓰는 이유를 5가지 설명하시오.
- 8. 도금 기술자가 전처리 방법을 결정하기 위하여 해당 제품에 대한 경도(Hardness)를 시험하였다. 경도 시험 결과가 열처리에 관한 구체적인 정보를 주지 못하는 이유를 설명하시오.
- 9. 주로 금형의 수명 향상을 위해 소재 위에 질화 처리를 한 다음 그 위에 PVD 또는 CVD 코팅을 하는 방법을 설명하시오.
- 10. 다음의 도금 층을 비커스경도 값(Hv)으로 설명하시오.

Cu: Ni: Cr: Zn: Ni+P:

기술사 제 120 회 제 1 교시 (시험시간: 100분)

분	재료	조모	표면처리기술사	수험	성	
야	기묘	87	표면처리기술사	번호	명	

- 11. 알루미늄 합금 번호 뒤에 붙는 F, O, W, T 등과 같은 영어 대문자는 알루미늄 합금 제품에 적용한 열처리 종류를 의미한다. 영어 머리글자가 의미하는 열처리 명칭을 설명하시오.
- 12. RoHS에서 규제하는 중금속 종류 5가지를 원소 기호로 설명하시오.
- 13. 금속 표면처리에서 적용되는 이온화 경향 서열이 큰 원소부터 보기에 있는 원소를 보고 순서대로 나열하여 설명하시오.

<보기>

Sn, Ca, Al, Zn, Cr, Fe, Cd, Bi, Pd, Co, Mg, Na, K, Ni, Pb, H, Cu, Ag, Hg, Pt, Au

기술사 제 120 회 제 2 교시 (시험시간: 100분) 분 재료 종목 표면처리기술사 변호 명 명

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 1. 저항 가열 증발원(Resistance Heated Evaporation Source)에서 젖음(Wetting)과 승화 (Sublime)의 증발 원리, 장·단점, 그리고 증발 물질을 설명하시오.
- 2. 습식표면처리 공정에서 발생하는 미스트(Mist)에 대하여 설명하고, 미스트 발생 시나타나는 현상과 방지할 수 있는 방법을 설명하시오.
- 3. 스테인리스스틸(STS)이 염소 화합물에 노출되었을 때 발생하는 응력 부식 파괴 현상을 공식 또는 틈부식(Crevice Corrosion) 현상과 관련하여 설명하시오.
- 4. 철강 재료에서 탄소 함량을 증가시키면 나타나는 현상에 대하여 설명하시오.
- 5. 알루미늄을 전해하여 양극산화 공정을 할 때 욕조 온도 상승 식과 답을 쓰고, 양극산화 공정 욕 온도 관리에서 주의해야 할 배리어(Barrier) 층의 성질에 대하여 설명하시오.
- 6. 비전도체 세라믹을 음극으로 하여 스퍼터링 하는 방법을 설명하시오.

<u>기술사</u>	제 120 3	회			제 3 교시	(시험시간: 100분)
분 야	재료	종목	표면처리기술사	수험 번호		성 명

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 1. 오스테나이트 스테인리스스틸(STS) 제품의 결정 입계 부식 현상을 방지하려면 STS를 제조하는 과정에서 크롬카바이드(Chromium Carbide ; $Cr_{23}C_6$)의 생성을 방지하여야 한다. 크롬카바이드 생성을 방지할 수 있는 방법을 금속 조직학적 관점에서 2 가지 설명하시오.
- 2. ABS 소재에 장식용 크롬 도금을 위한 전처리 공정 중에서 크롬산법에 의한 에칭 (Etching) 반응에서 에칭 개요, 에칭 메카니즘, 에칭 과부족 육안 판단, 에칭 과부족 전자주사현미경 판단, 그리고 에칭 문제 시 주요 문제점에 대하여 설명하시오.
- 3. 도장 결함의 원인에서 백화 발생의 현상과 원인 및 대책을 설명하시오.
- 4. 담금질 처리된 철강 제품의 표면 경도를 결정하는 TTT 곡선(Time-Temperature -Transformation Diagram)을 그리고 공정 인자들에 대하여 설명하시오.
- 5. 아연계 합금도금에서 Sn-Zn 합금도금의 방청기구에 대하여 쓰고 특징을 설명하시오.
- 6. 이온 플레이팅 공법으로 하드 코팅된 제품의 밀착력을 평가하는 방법을 설명하시오.

기술사 제 120 회 제 4 교시 (시험시간: 100분) 분 재료 종목 표면처리기술사 번호 명 명

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 1. 표준상태에서 부동태화 특성이 있는 타이타늄(Ti), 알루미늄(Al), 마그네슘(Mg), 니켈(Ni), 크롬(Cr)의 산화반응을 화학식으로 설명하시오.
- 2. 청화은 도금에서 청화은과 청화카리로 은도금액 1리터를 건욕하고자 한다. 도금액 농도는 청화은 $40.0~\mathrm{g}/\ell$, 청화카리 $140.0~\mathrm{g}/\ell$ 일 때 유리 청화카리 농도는 몇 g/ℓ 인지 반응식을 쓰고 계산하시오.

(단, AgCN = 133.89, KCN = 65.1이다.)

- 3. 순철의 부동태화 현상과 관련하여 전위-pH 선도(Pourbaix Diagram)를 그리고 설명하시오.
- 4. 인산염 피막(Phosphated Coating) 표면처리에서 특징을 쓰고, 장·단점을 설명하시오.
- 5. 걸이(Rack) 전기도금 공정 시 제품의 형상과 도금조 제품 위치에 의해서 두께 편차가 발생하는 원인과 개선 방안을 3가지 쓰고, 저전류 밀도 부위를 확인하는 방법 2가지 설명하시오.

기술사 제 120 회 제 4 교시 (시험시간: 100분) 분 재료 종목 표면처리기술사 번호 명 명

- 6. 플라즈마 상태를 지속적으로 유지하기 위해선 방전 개시 전압(V), 기체의 압력(P), 그리고 전극 사이의 적절한 거리(d) 유지가 필요하다. 아래의 질문에 대하여 설명하시오. 가. 아르곤의 파센 곡선(Paschen's Curve)을 그리시오.
 - 나. 전극 거리가 일정하고 압력이 증가할 때 전압 조절 조건과 이유를 설명하시오.
 - 다. 압력이 일정하고 전극 거리가 가까울 때 전압 조절 조건과 이유를 설명하시오.
 - 라. 압력이 일정하고 전극 거리가 멀 때 전압 조절 조건과 이유를 설명하시오.
 - 마. 전극 거리가 일정하고 압력이 감소 할 때 전압 조절 조건과 이유를 설명하시오.