

기술사 제132회 시험시간: 100분

	<u> </u>				, –	<u>. – </u>	
분	재료	조모	포며처리기수사	수험		성	
야	/¶ 3E	07	표현시되기물까	번호		명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부 및 문제지 인쇄 상태를 반드시 확인하시오◀

※ 다음 문제 중 10문제를 선택하여 설명하시오. (각10점)

- 1. 전처리 공정 중 제품에 음극 전해탈지를 실시하는 경우 음극 부근에서 오염이 신속하게 제거되는 과정을 반응식으로 설명하시오.
- 2. 하링셀을 이용하여 균일 전착성을 구하는 계산식을 쓰시오.
- 3. 열증착법으로 박막을 형성할 경우 영향을 주는 인자에 대하여 설명하시오.
- 4. 직류 스퍼터링에서는 타겟이 산화물 등 절연체일 때는 스퍼터링이 되지 않지만, 고주파를 사용하면 타겟이 절연체이여도 스퍼터링이 되는 이유에 대하여 설명하시오.



기술사 제132회 시험시간: 100분

분	재료	종목	표면처리기술사	수험	성	
야	\[\frac{1}{22}\]	0 7	표인사다기술사	번호	명	


- 5. 플라스마 소스 이온 주입법에서 플라스마를 발생시키는 방법에 대하여 설명하시오.
- 6. 연삭과 연마를 제품 치수 관점에서 설명하시오.
- 7. 도금액 제조에 사용하는 용수 중에 함유된 염소(Cl⁻) 이온을, OH Type 음이온교환수지를 이용하여 제거하는 방법을 화학식으로 설명하시오.
- 8. 합금도금이 잘되기 위하여 단극 전위가 떨어져 있을 때 석출 전위를 접근시키는 방법에 대하여 설명하시오.
- 9. 단상이나 SCR 정류기 등에서 정류 파형이 이상할 때 정류 파형을 평활하게 하는 방법을 설명하시오.



기술사 제132회 시험시간: 100분 분 재료 종목 표면처리기술사 수험 명 명

▶수험자 응시 종목 일치 여부 및 문제지 인쇄 상태를 반드시 확인하시오◀

10. 아래 그림을 참고하여 부식이 발생하는 조건에 대하여 설명하시오.



- 11. 입계부식을 방지하기 위한 금속학적인 방법에 대하여 설명하시오.
- 12. 화학물질 분류 표시에 대한 GHS(Globally Harmonized System)에 대하여 설명하시오.
- 13. 탄소강의 어닐링 처리 방법에 대하여 설명하시오.



기술사 제132회 시험시간: 100분

	, , , , , , , ,				 <u>. – </u>	
분	재료	좆뫂	표면처리기술사	수험	성	
야	711 3E	87	표면시다기술사	번호	명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부 및 문제지 인쇄 상태를 반드시 확인하시오◀

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 1. 시안화 아연도금액 중에 Fe, Na₂CO₃, Pb, Cu 등 불순물이 다량 혼입되어 있는 경우 발생하는 현상과 약전해를 하지 않고 제거 하는 방법에 대하여 설명하시오.
- 2. 철강으로 제작된 자동차부품에 Cu Ni Cr 도금은 CASS 시험 또는 코로드코트 시험에서는 우수한 내식성을 보여주지 못하는데 이에 대한 대안을 제시하고, 그 이유에 대하여 설명하시오.
- 3. 침탄 방지를 위한 구리도금에 대하여 설명하시오.





기술사 제132회 시험시간: 100분


- 1 -	- 1 1100-1				1 12	1 -	100 6
분	재 료	조모	표면처리기숙사	수험		성	
야	\ \ \(\)	07	표면서다기술사	번호		명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부 및 문제지 인쇄 상태를 반드시 확인하시오◀

4. 아래 그림은 양극산화 피막의 3가지 착색 공정을 그림으로 설명한 것으로 각각의 착색 공정의 명칭을 쓰고 착색 공정의 원리를 설명하시오.







- 5. 볼타 전지에 대한 개념도를 그리고 전류를 생성하는 전기화학적 원리에 대하여 설명하시오.
- 6. 철강 재료의 표면처리 방법 중 침탄 열처리 방법에 대하여 설명하시오.



기술사 제132회 시험시간: 100분

분	재료	종목	표명처리기숙사	수험	성	
야	기묘	8 7	표면서리기술사	번호	晔	


- ※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)
- 1. 이온주입방법의 종류에서 IBII(Ion Beam Ion Implantation)와 PSII(Plasma Source Ion Implantation)를 장치적 측면에서 비교하여 설명하시오.
- 2. 저항가열 증발원 중 보트 증발원으로 물질을 증발시키는데 있어서 증발 양상을 4가지로 구분하고 각각의 양상에 따른 증발 원리와 증발 물질에 대하여 설명하시오.



기술	사 제132회				시험시간: 100분			
분	재료	종목	표면처리기술사	수험	성			
야	川丘	3 7	표인사다기원자	번호	명			
	▶스허가 오시 조모 이런 어브 미 므제지 이세 사태를 바디시 화이하시으◢							

▶수렴사 응시 송목 일지 여무 및 문세시 인쇄 상태들 만느

3. 아래 그래프는 단순 금속 양이온의 전위-pH 선도이다. 무전해니켈도금이 차아인산염에 의해서 전착이 가능한 이유를 그래프를 활용하여 설명하시오.





<u>기술</u>	사 제132회				시험시간: 100분	
분	게 =	조모	표면처리기술사	수험	성	
야	재료	54	표면처리기술사	번호	명	

- 4. 전기 도금층의 균일 전착성에 대하여 설명하시오.
- 5. 유체의 흐름에서 공동 현상에 대하여 설명하시오.
- 6. 스테인리스 304(18Cr-8Ni) 판재를 용접하여 도금 탱크를 제작할 때 용접부에서 발생할 수 있는 부식 현상에 대하여 설명하고 이 부식을 방지하기 위한 대책을 설명하시오.



기술사 제132회 시험시간: 100분

	, , ,				, –	<u>. – </u>	
분 야	재료	종목	표면처리기술사	수험 번호		성 명	
				"-		O	

▶수험자 응시 종목 일치 여부 및 문제지 인쇄 상태를 반드시 확인하시오◀

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 1. CVD에 의해 하드 코팅 및 장식 코팅으로 제조한 제품에 대하여 밀착력을 평가 하는 시험 방법과 평가 기준에 대하여 설명하시오.
- 2. 도금액을 구성하는 여러 인자 중 pH 변화를 억제하는 완충제가 필요하다. 전기니켈 도금에서 pH 변동을 억제하는 성분은 무엇이며, 그 성분이 도금액 중에서 완충 작용을 하는 원리를 화학식으로 설명하시오.
- 3. 도금 작업에 있어서 직류전원의 차이에 따라 품질이 결정되는데 직류 전원의 맥류율을 구하는 계산식을 쓰고 직류 전원이 단상반파, 단상전파 및 3상 반파 일 때 크롬도금 층의 균열, 경도 및 맥류율에 대하여 설명하시오.



기술사 제132회 시험시간: 100분

	, , , , , , , ,				 <u>. – </u>	
분	재료	좆뫂	표면처리기술사	수험	성	
야	711 3E	87	표면시다기술사	번호	명	

- 4. 경질 크롬도금 전해질 용액에서 철, 구리, 아연 등과 같은 무기 불순물을 제거하는 정제 방법에 대하여 설명하시오.
- 5. 응력부식균열에 대한 기본 개념을 설명하고 응력부식균열을 방지하기 위한 방법 3가지에 대하여 설명하시오.
- 6. 철강의 열처리 후 냉각 방법의 3가지 타입에 대하여 설명하시오.