

기술사 제133회 시험시간: 100분

 분
 자료
 종목
 금속제련기술사
 수험
 성명

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 13문제 중 10문제를 선택하여 설명하시오. (각 10점)

- 1. 재료시험 중에서 균열선단 열림변위(CTOD) 시험의 목적을 설명하시오.
- 2. 코크스로 탄화실의 보수에서 모르타르(mortar) 분사 작업에 대하여 설명하시오.
- 3. 고로조업에서 풍구손상의 원인과 대책에 대하여 설명하시오.
- 4. 고로 가스 청정 설비에서 비숍 스크러버(Bischoff scrubber)에 대하여 설명하시오.
- 5. 전로 폐가스 처리설비에서 냉각설비에 대하여 설명하시오.
- 6. 순화탈가스(RH)법에서 진공조를 지지하는 방식 3가지를 설명하시오.
- 7. 전기로 설비에서 고철 예열 및 보조연소방법에 대하여 설명하시오.
- 8. 연속주조에서 턴디시(tundish) 내 노즐 막힘의 원인과 대책에 대하여 설명하시오.
- 9. 광물의 자열배소(autogenous roasting)에 대하여 설명하시오.
- 10. 황화광의 소결 과정에서 과도한 온도 상승에 의한 조기 용융을 방지하는 방법에 대하여 설명하시오.
- 11. 구리의 산화정련에서 폴링(poling) 탈산법에 대하여 설명하시오.
- 12. 침출액의 정액(淨液) 공정에서 공침에 대하여 설명하시오.
- 13. 조연(粗鉛)의 정제 방법인 부유물 제거법에 대하여 설명하시오.

1 - 1



기술사 제133회 시험시간: 100분

	. , ,, ,				, p		
분	재료	조모	그소제러기 수 사	수험		성	
야	재료	ठन	古숙세던기술사	번호		명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

- ※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각 25점)
- 1. 금속의 응고에 따른 자유에너지 변화를 설명하시오.
- 2. 고로에서 아래의 (가)~(라) 구간에서 일어나는 현상에 대하여 설명하시오.
 - (가) 괴상대
 - (나) 간접 환원대
 - (다) 연화·융착대
 - (라) 적하대
- 3. 용강의 보론(boron) 첨가법에서 B을 첨가할 때 발생하는 문제점과 용존 B값을 안정화시키기 위한 대책을 설명하시오.
- 4. 전기로조업의 신기술에서 최적전력제어와 디멘드(demand)제어에 대하여 설명하시오.
- 5. 조괴법에서 주형의 종류와 단면형상에 대하여 설명하시오.
- 6. 구리 제련에서 자철광의 형성을 억제하는 조업 방법에 대하여 설명하시오.

1 - 1



기술사 제133회 시험시간: 100분

	, , , , , , , , ,				· -	<u>' </u>	
분	재료	좆뫂	금속제련기술사	수험		성	
야	/II 31E		금독세단기술사	번호		명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각 25점)

- 1. 이산화타이타늄(TiO₂)을 염화배소하기 어려운 이유와 해결방법을 설명하시오.
- 2. 제철용 철광석의 종류와 구비조건에 대하여 설명하시오.
- 3. 고로 내 노열 및 통기성이 노황 관리에 미치는 영향에 대하여 설명하시오.
- 4. 상취 전로의 내화물 손상기구에 대하여 설명하시오.
- 5. 연속주조에서 연연주비를 향상시키기 위한 조업 방식에 대하여 설명하시오.
- 6. 조연(粗鉛)의 건식정제법에서 아연을 제거하는 방법에 대하여 설명하시오.

1 - 1



기술사 제133회 시험시간: 100분

	. , ,, ,				, <u> </u>		
분	재료	조모	그소제러기 수 사	수험		성	
야	재료	3 7	금독세던기물사	번호		명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각 25점)

- 1. 유도로의 용해 용기에 사용되는 부정형 노재에 대하여 설명하시오.
- 2. 고로 조업 시 미분탄 취입이 필요한 이유를 설명하시오.
- 3. 습식제련에서 침출법과 침출장치에 대하여 설명하시오.
- 4. 스테인리스강의 VOD 정련에서 실시하는 산소 블로잉 $(O_2 \text{ blowing})$ 단계에 대하여 설명하시오.
- 5. 연속주조에서 주형 내 주편의 융착 방지에 대하여 설명하시오.
- 6. 건식제련법인 용융제련에서 얻어지는 반제품 3상(phase)에 대하여 설명하시오.